
STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de



Contact

www.steinel.de/contact



STEINEL[®]
PROFESSIONAL



US 360



Single US



DualTech



Dual US

DALI-2 Input device

Information

US 360
Single US
DualTech
Dual US

CONTROL
PRO
SYSTEM





DE
GB
FR
NL
IT
ES
PT
SE
DK
FI
NO
GR
TR
HU
CZ
SK
PL
RO
SI
HR
EE
LT
LV
RU
BG
CN



- DE . . 6 Textteil beachten!
- GB . . 10 Follow written instructions!
- FR . . 14 Suivre les instructions ci-après !
- NL . . 18 Tekstpassage in acht nemen!
- IT . . 22 Seguire attentamente le istruzioni!
- ES . . 26 ¡Obsérvese la información textual!
- PT . . 30 Siga as instruções escritas
- SE . . 34 Följ den skriftliga montageinstruktionen.
- DK . . 38 Følg de skriftlige instruktioner!
- FI . . 42 Huomioi tekstiosa!
- NO . . 46 Se tekstdelen!
- GR . . 50 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
- TR . . 54 Yazılı talimatlara uyunuz!
- HU . . 58 A szöveges utasításokat tartsa meg!
- CZ . . 62 Dodržujte písemné pokyny!
- SK . . 66 Dodržiavajte písomné informácie!
- PL . . 70 Postępować zgodnie z instrukcją!
- RO . . 74 Respectați instrucțiunile umătoare!
- SI . . 78 Upoštevaajte besedilo!
- HR . . 82 Pridržavajte se uputa!
- EE . . 86 Järgige tekstiosa!
- LT . . 90 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
- LV . . 94 Pievēršiet uzmanību teksta daļai!
- RU . . 98 Соблюдать текстовую инструкцию!
- BG . . 102 Прочетете инструкциите!
- CN . . 106 遵守文字说明要求!



3.1

US 360/DualTech




3.2

Single US/Dual US



3.3

US 360/DualTech




4.1




3.4



Single US/Dual US





4.2



4.3




4.4




4.5


Single US/Dual US




4.6



4.7



4.8



1. Об этом документе

- Просим тщательно прочесть и сохранить!
- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед началом любых работ, проводимых на датчике, следует отключить напряжение!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Работы по установке датчика относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению. (например, **DE:** VDE 0100, **AT:** ÖVE-EN 1, **CH:** SEV 1000)

3. US 360/DualTech/Single US/ Dual US

Применение по назначению:

- Датчик присутствия для потолочного монтажа внутри помещений, для подключений к шинной системе DALI-2.

Ультразвуковые и DualTech датчики присутствия серии Control PRO регулируют освещение и управление ОВК, например, в офисах, школах, государственных или частных зданиях в зависимости от интенсивности естественного освещения и присутствия.

С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Размеры изделия US 360/DualTech (рис. 3.1)

Размеры изделия Single US/Dual US (рис. 3.2)

Зона регистрации (рис. 3.3-3.4)

4. Монтаж/установка

Для проводки датчика присутствия действует правило: например, согласно VDE 0100 520 разд. 6 для проводки между сенсором и контроллером приложения DALI разрешается использовать многопроводную линию, которая включает в себя как провода сетевого напряжения, так и управляющие провода (например, NYM 5 × 1,5). Максимальная длина кабеля между контроллером приложения DALI и датчиком не должна превышать 300 м (при 1,5 мм²). После установки и включения сенсор начинает во время инициализации мигать с секундным тактом.

US 360	10 с
Single US	10 с
DualTech	40 с
Dual US	10 с

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений.

Порядок монтажа

Отключить электропитание (рис. 4.1)

Монтаж датчика (рис. 4.2-4.4)

Single US/Dual US

Выравнивание сенсора (рис. 4.5)

Подключить соединительный кабель (рис. 4.6-4.7)

Включить электропитание (рис. 4.8)

5. Эксплуатация и настройка

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или циклическая отправка по графику.

Более подробную информацию Вы найдете в описании интерфейса в Интернете на сайта: DALI-2.steinel.de

Функция СИД: Синий СИД

Инициализация:

СИД мигает 1 x каждые 2 секунды.

Стандартный режим:

СИД остается выключенным.

Идентификация DALI:

СИД мигает с секундным тактом.

6. Техническое обслуживание/уход

Продукт не требует технического обслуживания.

Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

7. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

8. Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований

Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адресу: **REAL. Electro, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27.** Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-rusland.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону **+7(495) 230 31 32**.

5 Л Е Т
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

9. Технические данные

Размеры (Д × Ш × В)	US 360 Single US DualTech Dual US	120 × 120 × 68 мм 120 × 120 × 73 мм 120 × 120 × 68 мм 120 × 120 × 73 мм
Потребляемая мощность	US 360 Single US DualTech Dual US	24 мА 12 участников 12-22,5 В  , (no SELV) 20 мА 10 участников 12-22,5 В  , (no SELV) 24 мА 12 участников 12-22,5 В  , (no SELV) 24 мА 12 участников 12-22,5 В  , (no SELV)
Интерфейс DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером приложения DALI), время разгона DALI < 1 с	
Зона охвата	US 360 / DualTech	присутствие: макс. Ø 6 м (28 м ²) мин. Ø 2 м (12 м ²) радиально/тангенциально: дальность действия до Ø 10 м
Радиусы действия	Single US / Dual US	макс. 3 × 10 м / 3 × 20 м (30 / 60 м ²) мин. 3 × 2,5 м / 3 × 5 м (7,5 / 15 м ²)
Измерение освещенности	10 - 1000 лк	
Монтажная высота	2,5 - 3,5 м	
Сенсорная техника	DualTech	PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения, ультразвук 40 кГц
	US 360 / Single US / DualTech	ультразвук 40 кГц
Вид защиты	IP 20	
Температурный диапазон	-25 °C - +50 °C	

10. неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
На сенсоре нет напряжения	<ul style="list-style-type: none">■ Предохранитель сработал, не включен, неисправность провода DALI■ Короткое замыкание	<ul style="list-style-type: none">■ Включить, заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод DALI индикатором напряжения■ Проверить подключения
Значение освещенности не передается	<ul style="list-style-type: none">■ Обрыв кабеля■ Питающее напряжение DALI неисправно	<ul style="list-style-type: none">■ Проверить кабель
Сенсор производит нежелательную отправку сигнала движения	<ul style="list-style-type: none">■ Коэффициент помех, например, вентилятор, кондиционер или другой источник тепла находится в зоне охвата■ В зоне обнаружения находятся животные■ В зоне охвата происходит движение листьев и кустов■ Солнечные лучи светят на линзу■ В результате неожиданного перепада температур при изменении погоды или потока воздуха из вентиляторов, открытых окон, кондиционеров или других источников тепла■ Сенсор рядом с WLAN или другим источником радиоволн	<ul style="list-style-type: none">■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок, увеличить расстояние до датчика■ Оградить зону или изменить положение заслонок■ Изменить зону■ Заградить светильник или изменить зону■ Изменить зону обнаружения, произвести монтаж на новом месте■ Устанавливать на расстоянии не менее 2 м от источника радиоволн