STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 www.steinel.de



# Contact

www.steinel.de/contact



110072422 09/2019\_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

STENCE



Information

IR Quattro COM 1
IR Quattro COM1 AP
IR Quattro COM 2
IR Quattro DIM

IR Quattro HD COM 1 IR Quattro HD COM 1 AP IR Quattro HD COM 2 IR Quattro HD DIM

PRO

出

N

×

굽

2

ಹ

Ή

Щ


⊋

ဗ္က


Ф

S





# IR Quattro COM 1/COM 1 AP / IR Quattro HD COM 1/HD COM 1 AP



- 2 -


	_		
^	'n	7	
	У	٠,	
١	ٺ	/	
	_		

	~	I	IR Quattro		IR Quattro HD		
	Ø	Presence	Radial	Tangential	Presence	Radial	Tangential
	1	2,6 m × 2,6 m	2,4 m × 2,4 m	2,8 m × 2,8 m	3,6 m × 3,6 m	3 m × 3 m	4 m × 4 m
	2	2,9 m × 2,9 m	2,4 m × 2,4 m	2,8 m × 2,8 m	4 m × 4 m	4 m × 4 m	4 m × 4 m
	3	3,2 m × 3,2 m	2,4 m × 2,4 m	2,8 m × 2,8 m	4,6 m × 4,6 m	4 m × 4 m	5 m × 5 m
2,50 m	4	3,4 m × 3,4 m	3 m×3 m	3,8 m × 3,8 m	5,2 m × 5,2 m	5 m × 5 m	6 m × 6 m
	5	3,6 m × 3,6 m	3,8 m × 3,8 m	4,7 m × 4,7 m	5,8 m × 5,8 m	5 m × 5 m	8 m × 8 m
	6	4,1 m × 4,1 m	4,2 m × 4,2 m	5,6 m × 5,6 m	6,8 m × 6,8 m	5 m × 5 m	13 m × 13 m
	7	4,7 m × 4,7 m	4,7 m × 4,7 m	6,6 m × 6,6 m	7,8 m × 7,8 m	6 m × 6 m	18 m × 18 m
	1	2,8 m × 2,8 m	2,4 m × 2,4 m	2,8 m × 2,8 m	3,8 m × 3,8 m	3 m × 3 m	4 m × 4 m
	2	3,1 m × 3,1 m	2,8 m × 2,8 m	3 m × 3 m	4,4 m × 4,4 m	4 m × 4 m	4,5 m × 4,5 m
	3	3,5 m × 3,5 m	3 m × 3 m	3,8 m × 3,8 m	5,1 m × 5,1 m	4 m × 4 m	5,5 m × 5,5 m
2,80 m	4	3,9 m × 3,9 m	3,6 m × 3,6 m	4,5 m × 4,5 m	5,5 m × 5,5 m	5 m × 5 m	6,5 m × 6,5 m
	5	4,2 m × 4,2 m	4,2 m × 4,2 m	5,4 m × 5,4 m	5,9 m × 5,9 m	5,5 m × 5,5 m	8,5 m × 8,5 m
	6	4,4 m × 4,4 m	4,4 m × 4,4 m	6,1 m × 6,1 m	6,9 m × 6,9 m	6,5 m × 6,5 m	17 m × 17 m
	7	4,7 m × 4,7 m	4,7 m × 4,7 m	7,1 m × 7,1 m	7,9 m × 7,9 m	7 m × 7 m	20 m × 20 m
	1	2,8 m × 2,8 m	2,8 m × 2,8 m	2,8 m × 2,8 m	4 m × 4 m	3 m × 3 m	4 m × 4 m
	2	3,2 m × 3,2 m	3,3 m × 3,3 m	3,3 m × 3,3 m	4,8 m × 4,8 m	4 m × 4 m	5 m × 5 m
	3	3,6 m × 3,6 m	3,8 m × 3,8 m	4,7 m × 4,7 m	5,6 m × 5,6 m	4 m × 4 m	6 m × 6 m
3,00 m	4	3,7 m × 3,7 m	4,2 m × 4,2 m	5,4 m × 5,4 m	5,8 m × 5,8 m	5 m × 5 m	7 m × 7 m
	5	3,8 m × 3,8 m	4,7 m × 4,7 m	6,1 m × 6,1 m	6 m × 6 m	6 m × 6 m	9 m × 9 m
	6	4,2 m × 4,2 m	4,7 m × 4,7 m	6,6 m × 6,6 m	7 m × 7 m	8 m × 8 m	20 m × 20 m
	7	4,2 m × 4,2 m	4,8 m × 4,8 m	7 m × 7 m	8 m × 8 m	8 m × 8 m	22 m × 22 m
	1	2,8 m × 2,8 m	4,7 m × 4,7 m	4,7 m × 4,7 m	4,8 m × 4,8 m	5 m × 5 m	6 m × 6 m
	2	3,2 m × 3,2 m	5,2 m × 5,2 m	5,6 m × 5,6 m	5 m × 5 m	5,5 m × 5,5 m	6 m × 6 m
	3	3,6 m × 3,6 m	5,6 m × 5,6 m	7,5 m × 7,5 m	5,4 m × 5,4 m	6 m × 6 m	6 m × 6 m
3,50 m	4	3,7 m × 3,7 m	6,6 m × 6,6 m	9,1 m × 9,1 m	5,8 m × 5,8 m	7 m × 7 m	9,5 m × 9,5 m
	5	3,8 m × 3,8 m	7,1 m × 7,1 m	9,9 m × 9,9 m	6,2 m × 6,2 m	8 m × 8 m	13 m × 13 m
	6	4,2 m × 4,2 m	7,5 m × 7,5 m	11 m × 11 m	7,2 m × 7,2 m	9,5 m × 9,5 m	20,5 m × 20,5 m
	7	4,2 m × 4,2 m	8,6 m × 8,6 m	12 m × 12 m	8,2 m × 8,2 m	11 m × 11 m	28 m × 28 m
	1	-	3,8 m × 3,8 m	3,8 m × 3,8 m	-	6 m × 6 m	7 m × 7 m
	2	-	3,8 m × 3,8 m	4,7 m × 4,7 m	-	6 m × 6 m	7,5 m × 7,5 m
	3		3,8 m × 3,8 m	5,6 m × 5,6 m	-	6 m × 6 m	8 m × 8 m
4,00 m	4	-	4,7 m × 4,7 m	7,5 m × 7,5 m	-	7 m × 7 m	12 m × 12 m
	5		4,7 m × 4,7 m	7,5 m × 7,5 m	-	8 m × 8 m	15 m × 15 m
	6	-	5,6 m × 5,6 m	8,5 m × 8,5 m	-	8 m × 8 m	20 m × 20 m
	7	-	7,5 m × 7,5 m	10,3 m × 10,3 m	-	8,4 m × 8,4 m	24 m × 24 m


$\sim$		IR Quattro			IR Quattro HD		
	Ø	Presence	Radial	Tangential	Presence	Radial	Tangential
5,00 m	1	-	3,3 m × 3,3 m	4,7 m × 4,7 m	-	6 m × 6 m	8 m × 8 m
	2	-	3,3 m × 3,3 m	5,2 m × 5,2 m	_	6,3 m × 6,3 m	11 m × 11 m
	3	-	3,3 m × 3,3 m	5,6 m × 5,6 m	_	6,7 m × 6,7 m	14 m × 14 m
	4	-	3,9 m × 3,9 m	7,2 m × 7,2 m	-	7 m × 7 m	17 m × 17 m
	5	-	4,4 m × 4,4 m	8,9 m × 8,9 m	-	7,4 m × 7,4 m	20 m × 20 m
	6	-	6,4 m × 6,4 m	10,5 m × 10,5 m	-	7,7 m × 7,7 m	24 m × 24 m
	7	-	8,5 m × 8,5 m	12,2 m × 12,2 m	-	8,1 m × 8,1 m	27 m × 27 m
	1	-	3 m × 3 m	5 m × 5 m	-	7 m × 7 m	9 m × 9 m
	2	-	3 m × 3 m	5,4 m × 5,4 m	-	7,1 m × 7,1 m	12 m × 12 m
	3	-	3 m × 3 m	5,6 m × 5,6 m	-	7,3 m × 7,3 m	16 m × 16 m
6,00 m	4	-	4,1 m × 4,1 m	7,6 m × 7,6 m	_	7,4 m × 7,4 m	19 m × 19 m
	5	-	5,2 m × 5,2 m	9,4 m × 9,4 m	-	7,5 m × 7,5 m	23 m × 23 m
	6	-	7 m × 7 m	11,3 m × 11,3 m	_	7,7 m × 7,7 m	26 m × 26 m
	7	-	8,9 m × 8,9 m	13,1 m × 13,1 m	-	7,8 m × 7,8 m	30 m × 30 m
	1	-	2,8 m × 2,8 m	7,5 m × 7,5 m	-	7,4 m × 7,4 m	11 m × 11 m
	2	-	2,8 m × 2,8 m	7,8 m × 7,8 m	-	7,5 m × 7,5 m	15,2 m × 15,2 m
	3	-	2,8 m × 2,8 m	8 m × 8 m	-	7,7 m × 7,7 m	19,4 m × 19,4 m
8,00 m	4	-	3,9 m × 3,9 m	10 m × 10 m	-	7,8 m × 7,8 m	23,5 m × 23,5 m
	5	-	5,5 m × 5,5 m	11,5 m × 11,5 m	-	7,9 m × 7,9 m	27,7 m × 27,7 m
	6	-	7 m × 7 m	14 m × 14 m	-	8,1 m × 8,1 m	31,9 m × 31,9 m
	7	-	8,5 m × 8,5 m	15,5 × 15,5 m	_	8,2 m × 8,2 m	36,1 m × 36,1 m
	1	-	-	-	-	7,5 m × 7,5 m	11,5 m × 11,5 m
10,00 m	2	-	_	-	_	7,6 m × 7,6 m	14,5 m × 14,5 m
	3	-	-	-	-	7,6 m × 7,6 m	18 m × 18 m
	4		-		_	7,8 m × 7,8 m	20 m × 20 m
	5		_		-	7,8 m × 7,8 m	22 m × 22 m
	6	-	_		-	8,1 m × 8,1 m	23 m × 23 m
	7	_	_	_	_	8,2 m × 8,2 m	24 m × 24 m

- 5 -

## IR Quattro COM 2 / IR Quattro HD COM 2




## IR Quattro DIM / IR Quattro HD DIM




-6-









# **RU** Инструкция по эксплуатации

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали, купив новый сенсор марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого качества, изготовленное, испытанное и упакованное с большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу, Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную, надежную и безотказною работ узыелия.

Желаем приятной эксплуатации латчика STEINFI

# Указания по технике безопасности

- Перед началом любых работ, проводимых на сенсоре, следует отключить напряжение!
- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению сенсора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому, при монтаже светильников, спедует соблюдать указания по монтажу и условия, указанные в инструкции по подключению (VDE 0100).
- Подключение В 1, В 2 является рабочим контактом для схем с низким энергопотреблением, не более 1 А. Необходим соответствующий предохранитель.
- В управляющему выходу DIM 1-10 В разрешается подключать только ЭПП с сигналом управления с разделением потенциалов.

## Монтаж/установка (3) (см. рис. стр. 2)

Сенсор предусмотрен только для потолочного монтажа скрытой проводкой (кроме варианта СОМ 1 АР). Соответствующий потолочный адаптер с зажимом и адаптер для открытой проводки в объем поставки не входят.

Сенсорный и нагрузочный модуль поставляются в собранном виде. После установки нагрузочного модуля и регулировки потенциометров/

Dip-выключателей их следует соединить друг с другом. Затем необходимо блокировать сенсорный модуль затворным механизмом (2). При необходимости. использовать отвертку.

Комплектующие: Розетка для полых стен Kaiser, EAN-№: 4007841 000370 Потолочный адаптер с зажимом, EAN-№: 4007841 002855 Адаптер для открытой проводки, EAN-№: 4007841 000363 Защитная сетка, EAN-№: 4007841 003036 Сервисное дистанционное управление, EAN-№: 4007841 000387

Дистанционное управление пользователя, EAN-№: 4007841 003012

## Описание прибора

- 1 Нагрузочный модуль
- Сенсорный модуль
   Нижняя сторона сенсора
- - (1) Стандартный/тестов. режим
  - (2) Полуавматика/автоматика
  - (3) Кнопочный выключатель/ переключатель
- (4) Кнопочный выключатель ON / ON-OFF
  - (5) DIM-вариант Регулир. постоян. освещ. ON/OFF

- Регулятор сумеречного включения
- Установка времени Выходной разъем 1
- Э Время остаточного включения ОВК Выходной разъем 2
- 8) Задержка включения ОВК Выходной разъем 2
- 9 Регулировка радиуса действия

- (0) Розетка для полых стен Kaiser, опция
- Потолочный адаптер с зажимом, опция
- Адаптер для открытой проводки IP 54. опция
- (2) Затворный механизм(3) Монтаж/установка
- (4) Параллельное включение
- Время остаточного включения
   Подсветка для ориентации DIM-вариант

## Принцип работы / базовые функции

Инфракрасные датчики присутствия серии Control PRO регулируют освещение и управление ОВК (голько COM 2), например, офисах, школах, государственных или частных зданиях в зависимости от интенсивности естественного освещения и присутствия.

Пиродатчик позволяет благодаря линзе с высокой разрешающей способностью обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения. Настройки выходных разъемов и установка дальности действия датчика присутствия осуществляются с помощью потенциометров и Dip-выключателей, или с помощью дополнительного дистанционного управления.

Kpome того, Presence Control отличается малым потреблением мощности.

#### Presence Control PRO

#### IR Quattro COM 1 / COM 1 AP IR Quattro HD COM 1 / COM 1 AP

1 выходной разъем в зависимости от заданного значения освещенности и присутствия.

#### Возможности регулировки:

- заданное значение освещенности
- время остаточного включения, импульс, IQ-режим

# Presence Control PRO

#### IR Quattro COM 2 IR Quattro HD

1 выходной разъем, как COM 1. Дополнительно 2-й выходной разъем ОВК (отопление/вентиляция/кондиционирование) в зависимости от присутствия.

#### Возможности регулировки:

- время остаточного включения - залержка включения
- контроль помещения

# Presence Control PRO


#### IR Quattro DIM IR Quattro HD DIM


1 выходной разъем в зависимости от заданного значения освещенности и присутствия.

# Возможности регулировки: - заланное значение освещен-

- заданное значение освещен ности
- время остаточного включения,
   Ю-режим
- IQ-режим подсветка для ориентации
- регулировка постоянного освещения

#### Зона охвата





Надежное распознавание присутствия существенно зависит от количества, свойств и расположения элементов линзы. IR Quattro и квадратная озно асмата в 49 m², которая подразделяется на 13 уровней с 1760 зонами переключения, регистрирует даже малей-

шие движения. IR Quattro HD и квадратная она охвата в 64 м² с более 4800 зонами переключения уточняет спектр охвата. Благодаря настройке на потенциометре существует возможность привести оба этих радиуса действия в соответствие индивидихальным


потребностям. За счет квадратной зоны охвата и возможности объединения вариантов Master/Slave в сеть обеспечивается простое, быстрое и оптимальное планирование помещения.


## Электромонтаж/автоматический режим


При выборе линий проводки должны обязательно соблю-даться указания по монтажу VDE 0100 (см. указания по технике безопасности на стр. 130). Для проводки и монтажа датчика присутствия: Согласно VDE 0100 520 разд. 6 для проводки между сенсором и ЭПП


разрешается использовать многопроводную линию, которая включает в себя как провода сетевого напряжения, так и управляющие провода (например, NYM 5 × 1,52). Кроме того, провод для присоединения к сети должен иметь диаметр сечения я ке более 10 мм. Уча-


сток клеммы сетевого подключения рассчитати на максимум 2 x 2,5 мм². При установке варианта открытой проводки следует предварительно включить линейный защитный предохранитель (16 A).














#### Технические данные Размеры (Ш $\times$ B $\times$ Г): 120 × 120 × 76 мм Сетевое напряжение: 230 – 240 В. 50 Гц/60 Гц Минимальная нагрузка: Реле **230 В** Мощность, выходной разъем 1: (COM 1/COM 2) макс. 2000 Вт. активная нагрузка ( $\cos \omega = 1$ ) M Make. 1000 BA (COS φ = 0.5) эпп: Пиковый ток включения макс, 800 А/200 мкс (COM 1/COM 1 AP/COM 2/DIM) $30 \times (1 \times 18 \text{ BT}), 25 \times (2 \times 18 \text{ BT})$ $25 \times (1 \times 36 \text{ Bt}), 15 \times (2 \times 36 \text{ Bt})$ $20 \times (1 \times 58 \text{ BT}), 10 \times (2 \times 58 \text{ BT})$ соблюдать отдельные токи включения ЭПП! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор. Мошность, выходной разъем 2: Присутствие (только СОМ 2) макс, 230 Вт/230 В макс. 1A. ( $\cos \phi = 1$ ) для OBK (отопление/вентиляция/кондиционирование) Квадраты обнаружения: IR Quattro IR Quattro HD Присутствие: макс. 4 × 4 м (16 кв.м.) макс. $8 \times 8$ м (64 кв.м.) радиально: макс. 5 × 5 м (25 кв.м.) $Makc. 8 \times 8 M (64 KB.M.)$ тангенциально: макс. 7 × 7 м (49 кв.м.) $Makc. 20 \times 20 M (400 KB.M.)$ Установка значения освещенности: 10 – 1000 лк, ∞ / дневной свет / DIM 100 – 1000 лк порог регулировки Выходной разъем 1: 30 сек. – 30 мин., импульсный режим (ок. 2 сек.). Установка времени IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя) Выходной разъем 2: только СОМ2 для ОВК Установка времени 0 сек. - 10 мин. Задержка включения 1 мин. - 2 ч. Время остаточного включения Автоматический контроль помещений DIM: 30 сек. - 30 мин. Ю-режим (автоматическая корректировка под профиль Установка времени пользователя) 1 – 10 B / макс, 50 ЭПП, макс, 100 мА Управляющий выход: Монтажная высота: 2.5 м – 8 м (IR Ouattro) (потолочном монтаже) 2.5 m - 10 m (IR Ouattro HD) Место использования: во внутренних помещениях зданий Сенсорика: 13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения (IR Quattro) 13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения (IR Quattro HD) Вил зашиты: IP 20 Класс защиты: Ш

0°C-+40°C

<u>~</u>

Температурный диапазон:

сти, при движении в помещении включает освещение на время остаточного включения прим. 8 сек. (синий СИД мигает при обнаружении). В стандартном режиме лействуют все инливилуально

установленные значения потенциометров. Также и без подключенной нагрузки датчик присутствия можно установить с помошью синего СИД.

## DIP 2

## Полуавтоматический (MAN) / автоматический режим работы (AUTO)

#### Полуавтоматический режим работы: (MAN)

Освещение только выключается автоматически. Включение производится вручную, свет необходимо включать кнопочным выключателем, он остается включенным в течение времени остаточного

включения, установленного на потенциометре. (2 × нажатия / ВКЛючение на 4 ч).

#### Автоматический режим работы: (AUTO)

Освещение включается и выключается в зависимости от освещенности и присутствия автоматически. Освещение всегда можно включить вручную. При этом автоматика переключения временно

прерывается. Независимо от установленных значений свет при ручном нажатии кнопочного выключателя остается ВКЛюченным в течение 4 часов (2 × нажатия) или ВЫКЛюченным (1 × нажатие).

При нажатии кнопочного выключателя ло истечения 4 часов Presence Control IR Quattro nepeходит в обычный сенсорный режим.

#### DIP<sub>3</sub>

#### Кнопочный выключатель/переключатель

Указывает сенсору, как следует расценивать входящий сигнал. Благоларя соотнесению внешнего кнопочного выключателя/переключателя датчик может использоваться как полуавтомат и в любое время управляться вручную.

- по выбору работа с кнопочным выключателем или переключа-
- возможно несколько кнопочных выключателей на одном входе управления
- использовать нажимной выключатель с подсветкой только с подключением нулевого провода
- длина провода между сенсором и переключателем < 50 м

## DIP 4

## Кнопочный выключатель ON/ON-OFF

Из положения ON-OFF всегда можно вручную включить или выключить освещение (исключение: импульсный режим: нет ручного ВЫКЛючения).

В положении ON ручное выключение больше невозможно. При каждом нажатии кнопочного выключателя заново запускается остаточное время включения.

## DIM

#### DIP 5 Постоянное освещение ON/OFF

Обеспечивает постоянный уровень освещенности. Датчик измеряет присутствующий дневной свет и подключает необходимое количество искусственного света, чтобы достичь необходимого уровня освещенности. Если доля дневного света меняется, то подключенный искусственный свет корректируется. Подключение осуществляется наряду с долей дневного света в зависимости от присутствия.

### Функции – Настройки с помощью потенциометров

## **COM 1 + COM 2**

## Потенциометр (5)

## Установка сумеречного порога

Желаемый порог срабатывания можно установить плавно от прим. 10 до 1000 лк.

Установочный регулятор, повернутый до упора вправо: МАКС, режим дневн, освещения. Установочный регулятор, повернутый до упора влево: МИН, ночной режим.

В зависимости от места монтажа может потребоваться корректировка установки на 1-2 деления шкалы.

Примеры применения	Заданные значения освещенности		
Ночной режим	мин.		
Коридоры, холлы	1		
Лестницы, эскалаторы, передвижные транспортеры	2		
Душевые, туалеты, помещения распределительных устройств, столовые	3		
Зона продажи, детские сады, помещения для дошкольников, спортивные залы	4		
Рабочие места: офисные помещения, конференцзалы и переговорные, точные монтажные работы, кухни	5		
Рабочие места, требующие большого визуального внимания: лаборатории, технические чертежи, точные работы	>=6		
Режим дневного освещения	макс		

УКАЗАНИЕ: В зависимости от места монтажа может потребоваться корректировка установки на 12 деления шкалы. Измерение освещенности выполняет сенсор.

## Потенциометр (6)

## Время включения лампы

Время остаточного включения. выходной разъем 1 Значение установки 30 сек. - 30 мин.

Необходимое время остаточного включения может быть установлено плавно от прим. мин. 30 сек. до макс. 30 мин. Через 3 мин. измеряется собственное освещение. При превышении порога сенсор выключается по истечении времени остаточного включения.

# Импульсный режим (кроме DIM) $\Pi$

При регуляторе, установленном на Л (до упора влево) прибор находится в импульсном режиме. т.е. выход включается на прим.

2 сек. (например, для автомата на лестничной клетке). Затем сенсор прим. 8 сек, не реагирует на движение. Из-за слепящего действия сторонних источников света здесь возможен только дневной режим.

#### IQ-режим

До упора вправо: Время остаточного включения динамически, с самообучением подстраивается под поведение пользователя.

Алгоритм обучения определяет оптимальный временной цикл.

Самое короткое время составляет 5 мин., самое длительное - 20 мин.

- Значение установки 1 мин. 2 ч.
- До упора вправо: макс
- До упора влево: мин.

# Потенциометр (8)

#### Задержка включения, выходной разъем 2 ОВК

- Значение установки 0 сек. - 10 мин.
- До упора вправо: контроль помещения
- До упора влево: 0 сек. (ВЫКЛ.)

При установке "Контроль" чувствительность выходного разъема "Присутствие" снижается. Контакт замыкается только при явном движении и с высокой степенью уверенности сигнализирует о присутствии людей.

Время остаточного включения остается и далее активным. Задержка включения не активна.

## Потенциометр (15)

#### Основная яркость (DIM-вариант)


Позволяет при снижении ниже установленного значения освешенности обеспечить основное освещение в течение установленного времени остаточного включения. Оно уменьшено до прим. 10 % максимальной мощности света. При присутствии датчик либо включает 100 % мощность света (регулировка


постоянного освещения OFF). либо осуществляет регулировку на предварительно установленное значение освещенности (регулировка постоянного освещения ON). Если движение не обнаружено, то датчик по истечении времени остаточного включения возвращается назад к основной яркости. Она выключается по


истечении времени остаточного включения

(1 мин. - 30 мин.) или если значение освещенности булет превышено достаточной долей дневного света. При установке ON датчик ВКЛлючает или ВЫ-КЛючает основную яркость непосредственно при превышении значения освещенности.

## Установка дальности действия







## Потенциометр (9)

Приведение радиуса действия в соответствие индивидуальным потребностям.

Сравн, таблицу Техническ, данные, Установка индивидуальных требований стр. 4 - 5.

#### Параллельное включение

При использовании нескольких датчиков их следует подключать к одной и той же фазе!

(14.1) Master/Master

При параллельном включении можно использовать также и несколько Master-блоков, Каждый Master-блок осуществляет при этом переключение согласно собственному измерению яркости. Время задержки и значения переключения яркости устанавливаются для каждого Masterблока инливилуально. Нагрузка переключения распределяется по отдельным Master-блокам.

Присутствие регистрируют попрежнему все датчики вместе. Выход присутствия можно снять с пюбого Master-блока

## (14.2) Master/Slave

Режим Master-/Slave позволяет охватывать большие пространства (нагрузка подключена = Master, нет нагрузки = Slave).

Два датчика на внешнем автомате на лестничной клетке

Латчик в качестве автомата

.. на лестничной клетке

Старые здания / перестройка

регистрации движения в Master-

Анализ освещенности в помеще-

нии выполняет только Master-

блок. Slave-блоки сообщают о

блок. Включение / выключение освещения или системы ОВК выполняет исключительно Masterблок.

Посторонний свет активирован кнопочный выключателем. Нет режима сумеречного освещения. возможен только режим дневного освещения.

# Дополнение функций посредством RC5



Нажатием кнопки > 5 с активируется функция прожигания на 100 ч.

# 🔍 Режим презентации

Нажатием кнопки > 5 с свет ВЫКЛЮЧЕН, пока происходит обнаружение движения. Если больше не будет зарегистрировано ни одного движения, то по истечении времени остаточного включения светильник возвращается в сенсорный режим (СИД ВКЛ.).

#### Дополнение функций посредством RC8 (DIМ-вариант)

(14.5) Датчик DIM



За счет соответствующего нажатия кнопки > 5 с основная яркость изменяется на 60 мин.



## Значение основной яркости

За счет нажатия соответствующих кнопок > 5 с значение яркости меняется с шагом соответственно в 10 %: 1 = 10 %, 2 = 20 %, ... 6 = 60 %

#### Регулировка яркости кнопочным выключателем

При полключенном к S-клемме кнопочном выключателе можно приглушить яркость освещения нажатием кнопочного выключателя. Кнопочный выключатель сначала разгоняется до максимального значения и затем возвращается к минимальному. Когда кнопочный выключатель будет отпущен, соответствующее значение удерживается без дальнейшей регулировки до выключения.

После этого сенсорный выключатель находится в ранее установленном сенсорном режиме. Направление приглушения (макс./мин.) можно изменить за счет краткого отпускания и повторного нажатия кнопочного выключателя.

## Дистанционное управление

С помощью дистанционного управления (опция) можно комфортно выключать и выключать все функции с пола.

Указание: Импульсный режим имеет приоритет перед дистанционным управлением. Импульсный режим необходимо выключить вручную.

Дистанционное управление Presence Control: EAN-Nº: 4007841 000387

## Нарушения работы

Сбой	Причина	Устранение
Не включается свет	<ul> <li>нет напряжения подключения</li> <li>значение в лк установлено слишком низким</li> <li>не происходит регистрации движений</li> </ul>	<ul> <li>проверить напряжение подключения</li> <li>значение в лк медленно увеличивать, пока не будет включен свет</li> <li>добиться свободного вида на сенсор</li> <li>проверить зону охвата</li> </ul>
Свет не выключается	значение в лк слишком высоко     истекает время остаточного включения	установить значение в лк ниже выждать время остаточного включения, при необходимо-
	■ теплоизлучающие объекты, являющиеся помехой, напри- мер: теплоэлектровентилятор, открытые двери и окна, домашние животные, лампы накаливания/сенсорный про- жектор, движущиеся объекты	сти сократить его  ■ исключить стационарные источники помех наклейками
	<ul> <li>WLAN-устройство размещено очень близко к сенсору</li> </ul>	■ увеличить расстояние между WLAN-устройством и сенсором
Датчик отключается, несмотря на присутствие	<ul> <li>слишком короткое время остаточного включения</li> <li>слишком низкий порог яркости</li> </ul>	<ul><li>увеличить время остаточно- го включения</li><li>изменить установку сумеречного порога</li></ul>
Датчик отличается слишком поздно	<ul><li>слишком длительное время остаточного включения</li></ul>	<ul><li>сократить время остаточного включения</li></ul>
Датчик включается слишком поздно при направлении движения к датчику	■ радиус действия при направлении движения к датчику уменьшен	<ul> <li>установить дополнительные датчики</li> <li>уменьшить расстояние между двумя датчиками</li> </ul>
Датчик не включается при присутствии, несмотря на темноту	■ значение в лк выбрано слишком низким	■ датчик деактивирован переключателем/кнопочным выключателем? ■ полуавтоматический режим работы? ■ увеличить порог яркости

#### **Утилизация**

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

#### Только для стран ЕС:

Согласно лействующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

## Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и vпакованном виде вместе c приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адреcv: REAL.Electro, 109029.

Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае. вы найдете на нашей домашней странице

www.steinel-russland.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону +7(495) 230 31 32.



- 128 -- 129 -